

Ata da 144ª Reunião da CRSM

1.Data: 06/12/2013	2- Horário: 09 horas	3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC
4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes.		
5 – Participantes:		
01. Marcelo Spilleri Scotti	DELUPO	
02. Félix Michels Savi	Carb. Belluno	
03. Rafael Bortolotto	Rio Deserto	
04. Cleber José Baldoni Gomes	SIECESC	
05. Gilvano A. Spíndola	ACATEMI	
06. Genoir José dos Santos	FITIEC	
07. Jonathan N. Hoffmann	Rio Deserto	
08. Gerson Ribeiro de Souza Junior	Carb. Belluno	
09. Fabiano Feuser Armando	Carb. Catarinense	
10. Diógenes Damiani	Carbonífera Metropolitana	
11. Anderson Heleodoro	Carbonífera Catarinense	
12. Jone Edson Martins	DNPM	
13. Leandro Cardoso	Carbonífera Metropolitana	
14. Guilherme de Bom Búrgo	Carbonífera Criciúma	
15. Valmir G. de Souza	COOPERMINAS	
16. Jéssica Fernandes da Luz	SATC/CTCL	
17. Leandro Serpa	Sind. Mineiros Criciúma	
18. Osmar de Menezes Filho	FITIEC	
19. Genoir José dos Santos	FITIEC	
20. Marcio Zanuz	SIECESC	
Pauta da reunião: 1) Curso: gerenciamento de emergência em áreas remotas; 2) Comportamento Seguro; 4) Relato do Acidente COOPERMINAS; 5) Assuntos Gerais;		
O eng. Cleber inicia 144ª reunião com a leitura 143ª ata de reunião, que é aprovada por todos.		
<p>1. Curso de Gerenciamento de Emergência em Áreas Remotas: O eng. Cléber faz a leitura dos pré-inscritos do curso aos membros da comissão, e destaca sobre a importância para a atividade mineira a participação da referida capacitação.</p> <p>2. PO Minerador Contínuo: Foi discutida e aprimorada a proposta de procedimento operacional de segurança para minerador contínuo e demais equipamentos do conjunto mecanizado.</p> <p>3. Comportamento Seguro: Sobre o programa comportamento seguro, o eng. Colombo informa que já foram iniciadas as visitas, começando pela Rio Deserto, na mina Cruz de Malta. Ficou definido que a partir do mês de fevereiro de 2014, será retomado o o programa com o cronograma de visitas a ser elaborado na reunião da CRSM com os representantes das empresas interessadas. Demonstraram interesse as empresas: Rio Deserto, Belluno, Catarinense e COOPERMINAS.</p> <p>4. Relato do Acidente – COOPERMINAS: Sobre o ocorrido o eng. Valmir relata que o colaborador Luiz Carlos da Silva trabalhava no subsolo, quando uma pedra se desprende do teto e atingiu o colaborador. Comenta que posterior ao ocorrido, foram prestados os primeiros socorros a vítima pelos enfermeiros da empresa, e em seguida foi encaminhada ao hospital São José que não resistiu aos ferimentos levando-o a óbito. Em seguida, inicia a apresentação técnicas das possíveis causas que levaram a ocorrência do acidente. O eng. Cléber comenta que, a apresentação</p>		

deveria conter um nível de detalhamento técnico maior para melhor esclarecimento das possíveis causas.

Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h15min.