

17ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 13/09/2002

HORARIO: 9:30 h

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

1 - Abertura

1.1 – O coordenador da CRSM abre a reunião passando a palavra ao Eng Alfredo para proceder a leitura da Ata da Reunião passada.

2. Pontos de Pauta

2.1 – Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior;

2.1.1 Lida pelo Eng. Alfredo a Ata da reunião anterior, que foi aprovada com as alterações apontadas pelos presentes.

2.1.2 Foi iniciada a partir da leitura da Ata a discussão sobre o acesso da CRSM as CAT para poder elaborar as estatísticas internas da comissão

2.1.3 Foi encaminhado ofício da CRSM ao INSS solicitando o acesso às informações de acidentes, o que está sendo analisado pela gerencia regional do INSS. Foi salientada a necessidade de buscar todas as informações nas agências regionais.

2.2 – Informes e Sugestões;

2.2.1 Foi sugerido pelo AFT Lodetti que a fiscalização do MTB notifique as empresas no sentido que as cópias das CATs emitidas seja encaminhada diretamente cópia da empresa a CRSM.

2.2.2 O eng. Pedro Bosse salienta o caso de muitos acidentes a CAT emitida pela empresa não é entregue pelo funcionário ao INSS.

2.2.3 Será exigida pelo MTB cópia das CATs emitidas pelas empresas não é entregue ao funcionário do INSS.

2.2.4 A Cooperminas não emite CAT e sim relatório à seguradora, por ser uma cooperativa e não um empregador normal.

2.3 – Relato das Vistorias Internas

- 2.3.1 O sr. Genoir relata que o Grupo de Trabalho de Eletrecidade concluiu por ações imediatas que poderiam ser adotadas para reduzir os riscos causados pela eletrecidade, e questiona se as informações foram repassadas às empresas.**
- 2.3.2 Foi levantado o questionamento sobre a autonomia da CRSM (secretaria executiva) de encaminhar diretamente a quem de direito os encaminhamentos definidos nas reuniões ordinárias.**
- 2.3.3 A eng. Cleusa relatou as dificuldades encontradas em reunir os membros para executar todas as vistorias previstas. Ressalta a importância das vistorias e que pode ser observado o efeito positivo da visita . Destaca que foram bem recebidos mas que os problemas em não ter todos os membros juntos pode levar ao descrédito da CRSM.**

2.4- Relato do caso de infração de mineradora por causa de falta de sinal sonoro

2.4.1 - Colocando em pauta a consulta feita por uma empresa mineradora sobre a posição da CRSM com relação ao AUTO DE INFRAÇÃO aplicado pelo Auditor Fiscal do Trabalho que ao observar da inexistência de sinal sonoro no M.T estaria caracterizada a inobservância do item 11,5 da NR 22.

A CRSM, após prolongados debates firmou a seguinte posição :

- a) a carregadeira frontal MT, não deve ser considerada equipamento de grande porte, até porque MT é a abreviação de “ micro trator”;**
- b) a manobra no sentido de recuo, na frente, serve apenas para reposicionar para melhor enchimento da caçamba e espaço para giro,ou seja na operação não ocorre o deslocamento em ré;**
- c) o equipamento por ser de pequeno porte, permite seu giro sobre seu eixo, dentro do espaço confinado na galeria;**
- d) dentro da galeria em que estiver operando o MT, só é permitida a presença do cabista, enquanto o MT estiver trabalhando. O cabista atua também como fiscal de acesso à galeria de trabalho;**

- e) a CRSM irá oportunamente fazer consulta a CPG-NRM pois este assunto tem características eminentemente técnico operacionais de mineração, para que defina nos “cadernos técnicos” previstos na NRM, o que caracteriza maquina de pequeno e grande porte, e classifique equipamentos como MT, bobcats e LHD Toro;
- f) O plenário autorizou a secretária executiva da CRSM a expedir correspondências com a posição adotada por esta CRSM.

4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião

Relatório das Auditorias Internas

Vistorias Conjuntas

Manual de Vistorias.

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião às 12:45h.

Cleber J. B. Gomes

Secretário Executivo da CRSM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.